
Karte der Phänomene mit ausgeführten Sofortmassnahmen
1: 2'000
N
585
600
659.9
Hinder-
677
Legende
Messstelle
Gerinne zugeschoben
prov. Ableitung
Rutschanriss sehr aktiv, Fels
Rutschanriss, wenig aktiv, Fels
Zugriss sehr aktiv, Lockermaterial
Rutschanriss, wenig aktiv, Lockermaterial
Scherriss sehr aktiv
Stauchwulst
Grossbruchrand, alt, vermutet
Bruchrand Sackung
Gerinne
Versickerungsstrecke
Drainage offen
Drainage geschlossen
dauernde Vernässung, unklar begrenzt
stabiles Felsband
Krete mit Fels oberflächennah
Felssohle
Objekt durch Rutschung beschädigt
Quelle diffus
Sturzablagerung, Blöcke, verwachsen
Sturzablagerung Grossblöcke, verwachsen
Rutschung sehr aktiv
"Insel", quasi ortsfest mit geringerer Verschiebung
Rutschung sehr aktiv, mittelgründig
0
50
100
200
Meter