

Felssicherung Flueweid, Wolhusen




Dr. Klaus Louis-Meier
Dipl. Geologe CHGEOLOG

Naturgefahren
Geotechnik
Umweltgeologie



Zustand vor Massnahmen



Übersicht Massnahmen



Während der Ausführung, Ende April 2007

Auftraggeber

Dienststelle Verkehr und Infrastruktur vif
Kantonales Strasseninspektorat

Projektbeschreibung

Sicherung eines erosiv unterschrittenen, rückseitig
vollständig hinterklüfteten Felspaketes unmittelbar
neben der Kantonsstrasse, beim Bahnhof
Wolhusen

Projektteam

Schubiger Bauingenieure AG, Hergiswil
Louis Ingenieurgeologie GmbH, Weggis

Ausführungszeitraum

April bis Juni 2007

Unsere Aufgaben

- Geologische Bestandaufnahme
- Gefügeanalyse vom Seil
- Gefahrenbeurteilung
- Vorstudie, Vorprojekt
- Geotechnische Baubegleitung

Felssicherung Fluweid, Wolhusen



Dr. Klaus Louis-Meier
Dipl.Geologe CHGEOLOG

Naturgefahren
Geotechnik
Umweltgeologie



Zustand nach Abschluss der Arbeiten am 23. Juni 2007